

ارزیابی خطرات بالقوه پالایشگاه شیراز با روش تجزیه و تحلیل حالات خطر (FMEA) و اثرات ناشی از آن

مهرزاد ابراهیم‌زاده^۱، غلامحسین حلوانی^۲، مرتضی مرتضوی^۳، رضیه سلطانی^{*}

۱. دانشجوی کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۲. عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۳. عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای و مرکز تحقیقات سلامت شغلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۴. کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای و عضو مرکز تحقیقات سلامت شغلی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تاریخ پذیرش: ۹۰/۰۳/۲۵

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۱/۲۰

چکیده

مقدمه: روش تجزیه و تحلیل حالات خطر و اثرات ناشی از آن روشی است که به طور سیستماتیک به شناسایی دلایلی که یک محصول یا یک فرآیند می‌تواند با آن مواجهه داشته باشد و نتایج و اثرات ایجاد شده آن می‌پردازد. هدف این مطالعه ارزیابی خطرات بالقوه موجود در بخش‌های مختلف پالایشگاه شیراز با استفاده از این تکنیک ارزیابی ریسک می‌باشد.

روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی، فعالیت‌های فرزکاری، جوشکاری، حمل و نقل و جابجایی اجسام و غیره در پالایشگاه شیراز با استفاده از رابطه نمره اولویت خطرپذیری (Risk Priority NumberRPN: RPN) برای تک‌تک فعالیت‌های فوق مورد بررسی قرار گرفت سپس نتایج حاصله با استفاده از نرم‌افزار Excel مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بالاترین سطح RPN در فعالیت‌های حمل و جابه‌جایی اجسام و قسمت تراشیدن سطوح خارجی به ترتیب قبل و بعد از اقدامات اصلاحی دارای عدد RPN (۲۱۰ و ۲۰۰ و ۷۲ و ۸۴) می‌باشد. در حالی که نمره اولویت‌پذیری خطر در فعالیت‌های جوشکاری و متنه کاری خارجی به ترتیب قبل و بعد از اقدامات اصلاحی دارای عدد RPN (۱۲۰ و ۱۴۴ و ۳۶ و ۲۴) می‌باشد ولی یافته‌ها نشان می‌دهند که فعالیت‌هایی که نمره RPN پایینی دارند دارای اولویت بیشتری نسبت به فعالیت‌های با نمره‌دهی بالاتر از نظر شدت آسیب می‌باشند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن نمره RPN در برخی از فعالیت‌ها مانند جابجایی و حمل و نقل اجسام و فرزکاری می‌توان با به کارگیری اقدامات کنترلی مناسب به سطح ریسک قابل قبولی رسید که نشان‌دهنده مفید و کارا بودن روش FMEA می‌باشد.

کلید واژه‌ها: پالایشگاه، خطرات بالقوه، نمره اولویت خطر پذیری، FMEA

*نويسنده مسؤول: آدرس پستی: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مرکز تحقیقات سلامت شغلی، تلفن: ۰۳۵۱-۵۲۶۰۵۴۰

پست الکترونیکی: r_soltani18@yahoo.com

مقدمه

حوادث ناشی از کار از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت خاصی است. کارشناسان اینمی معتقدند بیش از ۸۰٪ حوادث و بیماری‌های ناشی از کار با روش‌های ساده و کم هزینه قابل پیشگیری است^(۴). اگر چه از دیر باز علل حوادث و عوارض ناشی از کار اعمال نایمن یا شرایط نایمن و غیربهداشتی عنوان شده است، اما تلاش برای بهبود شرایط اینمی و بهداشتی محل کار، نشان داد که این دو عامل ثانویه بوده و علل ریشه‌ای (اولیه) وجود آنها نقص در یک سیستم مدیریت سازمان‌ها و به عبارتی نبود یک سیستم مدیریت اینمی و بهداشت در سازمان می‌باشد^(۵). روش‌های زیادی برای ارزیابی ریسک وجود دارد، اما یک روش سودمند ارزیابی ریسک علاوه بر ساده بودن باید متناسب با ماهیت فعالیت‌ها، فرآیندها، فرهنگ و سایر ویژگی‌های سازمان موردنظر باشد، از جمله روش‌های ارزیابی ریسک موجود روش تجزیه و تحلیل شکست (عوامل شکست) و آثار آن می‌باشد. سه کاربرد اساسی اطلاعات حاصل از ارزیابی ریسک انجام شده شامل تعیین نقاطی که نیازمند بهینه‌سازی از نظر اینمی و بهداشت حرفه‌ای هستند تا ریسک آنها به حداقل قابل تحمل کاهش یابد، اولویت‌بندی درجه اهمیت خطرات جهت اختصاص منابع محدود مالی فنی و انسانی در بر طرف‌سازی نقايس و بهبود شرایط و در نهایت تعیین محتوای آموزش‌های کلاسیک و ضمن کار در زمینه اینمی و بهداشت حرفه‌ای می‌باشد^(۶). در پالایشگاه‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد. هر فعالیت خطرات و ریسک‌هایی را در پی دارد که می‌بایست شناسایی و اولویت‌بندی شود. در صورت عدم شناسایی خطرات و ریسک‌های موجود، سازمان هر روزه با مشکلات زیادی مواجه و هزینه‌های گزافی را متحمل می‌شود که می‌تواند موجب خارج شدن از صحنه رقابت، عدم تعالی سازمان، از بین‌رفتن اعتماد کارکنان و در نهایت دور شدن از هدف اصلی اثربخشی و کارایی را نام برد. در کل اگر سازمان‌ها نسبت به شناسایی و ارزیابی

مهمنترین بخش از هر برنامه اینمی و بهداشت و به عبارت کامل‌تر هر سیستم مدیریت اینمی و بهداشت شناسایی خطرات است و در واقع موتور سیستم محسوب می‌شود. ابتدا باید خطرات را شناسایی نمود تا بتوان بر اساس آن راه مقابله و حذف خطر را پیشنهاد کرد و اهداف و برنامه‌های اینمی بهداشت خود را تنظیم نمود. هر چه شناسایی خطر دقیق‌تر باشد سیستم موردنظر عملکرد بهتری دارد^(۱). شناسایی خطر و ارزیابی اینمی روش‌های مختلفی دارد که از جمله روش‌های شناسایی و ارزیابی خطر می‌توان به گشت‌ها و بازرگانی‌های اینمی ممیزی، تجزیه و تحلیل حالات خطر و اثرات ناشی از آن (FMEA: Failure Mode and Effects Analysis) تجزیه و تحلیل اینمی شغلی (Job Safety Analysis) and (JSA: Job Safety Analysis) و تجزیه و تحلیل خطرات مرتبط با فرایند (HAZOP:Hazard and Operability) وغیره اشاره نمود.

OSH(Accidental Safety and Health Administration) دستورالعمل‌های کی از ابزارهای کیفیت می‌باشد که لازم است هر مدیر با آن آشنایی داشته باشد. در آمریکا هر روزه تعداد زیادی از کارگران در محیط کار کشته یا مجروح می‌شوند که می‌توان با در نظر گرفتن شرایط محل انجام کار و تهیه روش مناسب انجام کار و آموزش مناسب همه کارگران در جلوگیری از بروز بیماری‌ها و صدمات، اقدامات مؤثری انجام داد^(۲). بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار روزانه ۵۰۰۰ نفر در جهان به علت حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و سالیانه چهار درصد تولید ناخالص داخلی در جهان معادل ۵۱/۵۳، ۱۱/۳ و ۲ میلیون دلار آمریکا صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بیماری‌های و حوادث ناشی از کار می‌شود. مبلغ فوق ۲۰ برابر بیشتر از کل کمک‌های بین‌المللی برای توسعه کشورهای جهان سوم است^(۳)، بنابراین حوادث ناشی از کار یک زیان ملی به حساب می‌آید. لذا پیشگیری از

برای اجرای FMEA مورد بررسی قرار گیرد. تصمیم‌گیری به کمک امتیازدهی RPN و سطح بحران صورت گرفت، روش امتیازدهی RPN بر این اساس است که اعداد با اولویت ریسک بالاتر، جهت آنالیز و تخصیص منابع با هدف بهبود، مقدم می‌باشند و تیم بایستی روی حالات خطایی کار کند که RPN های بالاتری دارند، عدد RPN از ضرب سه فاکتور شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف به دست می‌آید. عدد RPN به طریق زیر محاسبه می‌شود:

$$RPN = \text{قابلیت کشف} \times \text{احتمال وقوع} \times \text{شدت}$$

در این پژوهه برای تعیین میزان سطح ریسک قابل قبول و غیرقابل قبول در روش RPN، از عدد معیار ریسک استفاده می‌شود. معیار ریسک شاخصی برای جداسازی ریسک‌های قابل قبول و غیرقابل قبول سیستم مورد بررسی است. خطایی که عدد RPN آن بالاتر از معیار ریسک باشد، ریسک غیرقابل قبول و خطایی که RPN آن پایین‌تر از آن باشد، ریسک قابل قبول می‌نامند. مقدار این شاخص بر اساس قوانین و مقررات هر سازمان و میزان توانایی آن در تأمین هزینه‌های مورد نیاز پژوهه، متغیر است. گرچه عدد RPN از ضرب سه فاکتور شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف منتج می‌شود، اما در این روش اشکالی وجود دارد که ممکن است باعث انحراف از هدف اصلی شود. این روش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را روی حالات خطایی متمرکز می‌کند که RPN بالایی دارند در حالی که امکان دارد خطاهایی که دارای RPN پایینی می‌باشند و یک یا دو فاکتور از سه فاکتور آنها (خصوصاً شدت و احتمال وقوع) دارای مقادیر بالایی است نادیده گرفته شوند، که این نکته به منظور اولویت‌بندی حالات خطایی تمرکز و تخصیص منابع به آنها بسیار مهم می‌باشد. به عنوان مثال ممکن است رتبه شدت برای یک خطر عدد بسیار بزرگی باشد (۸) یا (۹) اما عدد RPN حاصل به علت کوچک بودن رتبه‌های مربوط به ۲ فاکتور دیگر مقدار کمی داشته باشد در این موقع حتی عدد احتمال ۱ نیز برای این خطر بسیار زیاد بوده و

ریسک‌ها اقدام نکنند بر روی عملکرد محورهای توسعه‌ای کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. تجزیه و تحلیل خطایی و اثرات ناشی از متداول‌تری یا روشی سیستماتیک است که به دلایلی که در ادامه به آن اشاره شده است کاربرد دارد:

الف: شناسایی و اولویت حالات بالقوه خرابی در یک سیستم، محصول و فرآیند و یا خدمت

ب: تعریف و اجرا یا اقداماتی به منظور حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی

ج: ثبت نتایج تحلیل‌های انجام شده به منظور فراهم کردن مرجعی کامل برای حل مشکلات در آینده FMEA را می‌توان به یک روش ساختار یافته جهت یافتن و شناخت حالات خطایی یک سیستم، شیء یا فعالیت و محاسبه اثرات ناشی از آن خطایی بر روی مراحل بالاتر از آن توصیف کرد.

روش بررسی

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که در پالایشگاه نفت شیراز انجام گرفته است. در این تحقیق سعی شده تا ریسک‌های موجود در قسمت‌های مختلف پالایشگاه با روش FMEA تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند.

فعالیت‌های فرزکاری، جوشکاری، حمل و نقل و جابه‌جایی اجسام و غیره پالایشگاه شیراز با استفاده از RPN:Risk priority (Number) برای تک تک فعالیت‌های فوق بررسی شد، سپس نتایج حاصله با استفاده از نرم‌افزار Excel مورد بررسی بخش‌های مختلف پالایشگاه از جمله واحد هیدرولیک، سکوی بارگیری، کارگاه مرکزی و غیره و آشنایی سطحی با عملکرد آنها، تصمیم بر آن شد که کارگاه مرکزی پالایشگاه که از قدیمی‌ترین بخش‌های موجود در پالایشگاه است و شامل ماشین‌های تراش، متنه، فرز، موتورهای جوش، جرثقیل‌های سقفی و غیره می‌باشد

سطح ۲: سطح نیمه بحرانی که در آن حداقل یک فاکتور از سه فاکتور عدد RPN (خصوصاً شدت و احتمال وقوع) دارای مقداری بالاتر از ۵ است ولی RPN به نسبت پایین می‌باشد در این صورت ارائه اقدام < RPN < ۱۴۰ (معمولاً اصلاحی / پیشگیرانه ضروری است)

سطح ۳: سطح بحرانی که در آن حداقل دو فاکتور از سه فاکتور عدد RPN دارای مقادیر بالایی است و یا عدد RPN نیز بالا می باشد. از آنجا که این سطح برای اعداد RPN بالا در نظر گرفته شده واضح است که نیاز به اقدام اصلاح / بشکنگ آنه م باشد (معممه لا $RPN < 140$).^(۸)

یافته ها

نتایج به دست امده از اجرای روش FMEA در پالایشگاه شیراز با تفکیک مشاغل مختلف، خطرات و علل مرتبط با آنها و شدت احتمال وقوع خطرات در جدول ۱-۵ ارائه شده و اعداد RPN به دست امده قبل و بعد از اقدامات اصلاحی ذکر شده است.

با توجه به شدت بالا می‌بایست حتماً اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه ارائه گردد. در این پروژه این روش تعديل شده است و علاوه بر خطاهایی با RPN بالا به خطاهایی با RPN پایین که یک یا دو فاکتور بالا دارند نیز توجه شده است یعنی هنگام تعیین معیار ریسک و تصمیم‌گیری برای قرار دادن یک خطا در محدوده ریسک قابل قبول یا غیر قابل قبول توجه تیم تنها به اعداد RPN نبوده است بلکه هر سه فاکتور خطا نیز به تنها یی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور معیاری به نام سطح بحران تعریف شد. سطح بحران معیاری است که بیانگر میزان اهمیت یک خطر بالقوه / بالفعل در سیستم مورد بررسی بوده، همچنین برای سنجش سطح بحران در سیستم بکار می‌رود(۷). درجه بحران از سه سطح عادی، نیمه بحرانی و بحرانی تشکیل شده است که به تفضیل در ادامه به آنها پرداخته شده است.

سطح ۱: سطح عادی که در آن هر سه فاکتور عدد RPN (خصوصاً شدت و احتمال وقوع) دارای مقادیر پایین تر از عدد ۵ می باشد. و یا عدد RPN بسیار پایین است و نیاز به اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ندارد. (البته با توجه به نظر مهندس مربوطه می توان اقدام اصلاحی / پیشگیرانه برای آن ارائه نمود) (معمولًا <۷۰ RPN)

جدول ۱: شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه ماشین مته و عدد RPN قبل و بعد از اقدامات اصلاحی

ردیف	فعالیت	خطرات	اثر خطرات	علت	شدت	احتمال وقوع	قابلیت کشف	بعد از گذشت	ادامات کنترلی اجام شده	ادامات کنترلی پیشنهادی	ادامات کنترلی فعلی	RPN قبل	قابلیت کشف	شدت	احتمال وقوع	قابلیت کشف	بعد از گذشت	ادامات کنترلی اجام شده	ادامات کنترلی پیشنهادی	ادامات کنترلی فعلی	RPN پس	عملیات		
۱	سو راه کاری	مصدومیت در اثر پرتاب	جانی	نامناسب	۶	۷	۳	۵	حفاظ گذاری مجدد	نصب حفاظ پیشتر	حافظ گذاری	۱۲۹	۳	۷	۶	۶	۷	۳	۳	حافظ گذاری	نامناسب	۱۲۹	۳	عملیات
۲	سو راه کاری	تایت نماندن قطعه کار	مالی - جانی	پیچهای میز کار	۶	۶	۴	۴	آموزش اپراتور بازارسی	-	محکم نبودن	۱۴۴	۴	۶	۶	۶	۶	۴	۴	آموزش اپراتور بازارسی	-	۱۴۴	۴	عملیات
۳	سو راه کاری	خراب شدن قطعه کار	مالی	روی سه نظام	۵	۶	۳	۳	بازارسی و دقت بیشتر	دقت اپراتور	وجود برگستگی	۹۰	۳	۶	۶	۵	۶	۳	۳	بازارسی و دقت	دقت اپراتور	۹۰	۳	عملیات
۴	سو راه کاری	قالب کردن منه	مالی	کاهش تعداد نیروی واردہ	۴	۴	۵	۴	دقت اپراتور	اپراتور	-	۸۰	۵	۴	۴	۴	۴	۴	۴	دقت اپراتور	اپراتور	۸۰	۵	عملیات

جدول ۲: شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه ماشین فرز و عدد RPN قبل و بعد از اقدامات اصلاحی

ردیف	فعالیت	خطرات	اثر خطرات	عمل	احتمال وقوع	شدت	قابلیت کنف	بعد	RPN	قابلیت کنف	کنف	آسیب رسیدن به اعضا	مصدومیت	قطعه لخته خودکار	درست کردن قطعه کننده خودکار	ادامات کنترلی انجام شده	شدت	احتمال وقوع	شدت	قابلیت کنترلی فعلی	ادامات	RPN	قابلیت کنف	کنف	آسیب رسیدن به اعضا	مصدومیت	قطعه لخته خودکار	خراب بودن	شکل دادن
۱	با ترشیدن سطوح فلزی	آسیب رسیدن به اعضا	مصدومیت	قطعه لخته خودکار	خراب بودن	۷	۶	۵	۲۱۰	۵	۶	۷	۷	۷	۷	۴	۷	۷	-	درست کردن قطعه کننده خودکار	درست کردن قطعه کننده خودکار	۸۶	۳	۴	۷	۷	درست کردن قطعه کننده خودکار	درست کردن قطعه کننده خودکار	شکل دادن
۲	با ترشیدن سطوح فلزی	کشیده شدن	دست کارگر به داخل	لیاس نامناسب اپراتور	لیاس	۷	۵	۴	۱۴۰	۴	۵	۷	۷	۷	۷	۴	۷	۷	پوشیدن لیاس مناسب	پوشیدن لیاس مناسب	۸۶	۳	۴	۷	۷	پوشیدن لیاس مناسب	پوشیدن لیاس مناسب	شکل دادن	
۳	با ترشیدن سطوح فلزی	بستن صحیح تیغه فرز	بکار نبردن دستورالعمل	خرابی قطعه دستورالعمل	خرابی قطعه دستورالعمل	۵	۵	۳	۷۰	۳	۵	۵	۵	۵	۵	۳	۵	۵	-	استفاده از دستور العمل	استفاده از دستور العمل	۳۰	۳	۳	۵	۵	استفاده از دستور العمل	استفاده از دستور العمل	شکل دادن
۴	با ترشیدن سطوح فلزی	آسیب رسیدن به اعضا	مصدومیت دستگاه های اجرایی	خاموش	نکردن کامل دستگاه های اجرایی	از بین بردن	۶	-	۷۲	۳	۴	۶	-	-	-	۴	۶	۳	-	شتایزدگی و استرس برای اپراتور	شتایزدگی و استرس برای اپراتور	۷۲	۳	۴	۶	-	شتایزدگی و استرس برای اپراتور	شتایزدگی و استرس برای اپراتور	شکل دادن

RPN: Risk Priority Number

جدول ۳: شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه عملیات جوشکاری و عدد RPN قبل و بعد از اقدامات اصلاحی

RPN: Risk Priority Number

جدول ۴: شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه قسمت جرثقیل سقفی و عدد RPN قبل و بعد از اقدامات اصلاحی

ردیف	فعالیت	خطرات	اثر خطرات	علت	شدت	وقوع	احتمال	قابلیت	RPN	ردیف	ردیف	قابلیت	کشف	وقوع	احتمال	قابلیت	RPN	ردیف	قابلیت	کشف	وقوع	احتمال	قابلیت	RPN
۱	جایگاهی اجسام	سقوط اجسام	جانی - مالی	میزان بار مجاز SWL	-	۸	۵	۵	۲۰۰	۷۲	۳	۳	۸	بازرسی	حک شدن SWL	اقدامات کنترلی پیشنهادی	-	-	جایگاهی اجسام	مشخص نبودن	جانی - مالی	میزان بار مجاز SWL		
۲	جایگاهی اجسام	آسیب به افراد و تجهیزات	جانی - مالی	ریل و خارج شدن دستگاه	۶	۴	۶	تزمینهای انتهایی	۹۶	۴	۴	۶	بازدید دوره ای ترمها	عملکرد مطابق با دستورالعمل	اقدامات کنترلی فعلی	بازدید دوره ای ترمها	-	جایگاهی اجسام	نقطیم نبودن	جانی - مالی	ریل و خارج شدن دستگاه			
۳	جایگاهی اجسام	سقوط اجسام	جانی - مالی	حرکت جرثقیل روی کف کارگاه	۸	۳	۸	طراحی شدن مسیر	۱۲۰	۲	۳	۸	زد رنگ روی کف کارگاه	طراحی مسیر حرکت حرکت جرثقیل روی کف کارگاه	اقدامات کنترلی فعلی	-	-	جایگاهی اجسام	حرکت جرثقیل	جانی - مالی	روی کف کارگاه			
۴	جایگاهی اجسام	برخورد با مواد	جانی - مالی	عمل نکردن چراغ هشدار	۶	۴	۶	به خود رده با مواد	۷۲	۳	۳	۶	بازرسی مستمر آموزش فرد راهنمای آموزش	آموزش مستمر بازرسی مستمر	اقدامات کنترلی پیشنهادی	-	-	جایگاهی اجسام	عمل نکردن چراغ هشدار	جانی - مالی	برخورد با مواد			

RPN: Risk Priority Number

جدول ۵: شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه ماشین تراش و عدد RPN قبل و بعد از اقدامات اصلاحی

ردیف	فعالیت	خطرات	اثر خطرات	علت	شدت	وقوع	احتمال	قابلیت	RPN	ردیف	ردیف	قابلیت	کشف	وقوع	احتمال	قابلیت	RPN			
۱	تراشیدن سطوح خارجی	تعییر کردن دستگاه هنگام روشین بودن	تصدومیت	کشیده شدن دست	۷	۷	۷	به داخل سه نظام	۱۹۶	۸۴	۳	۴	۷	آموزش اپراتور	آموزش اپراتور	اقدامات کنترلی پیشنهادی	-	-	تراشیدن سطوح خارجی	تعییر کردن دستگاه هنگام روشین بودن
۲	تراشیدن سطوح خارجی	پرتاب شدن سه نظام	تصدومیت	محکم نبتن سه نظام روی محور	۶	۶	۶	پرتاب شدن سه نظام	۱۴۴	۵۶	۳	۳	۶	دستورالعملهای موجود	دستورالعملهای موجود	اقدامات کنترلی فعلی	دستورالعمل	-	تراشیدن سطوح خارجی	پرتاب شدن سه نظام
۳	تراشیدن سطوح خارجی	پرتاب شدن قطعه کار	تصدومیت	محکم نیستن فکهای سه نظام	۵	۵	۴	پرتاب شدن قطعه کار	۱۲۵	۲۰	۲	۲	۵	چک کردن مجدد اپراتور	دق و بازبینی	اقدامات کنترلی پیشنهادی	-	-	تراشیدن سطوح خارجی	پرتاب شدن قطعه کار
۴	تراشیدن سطوح خارجی	پرتاب شدن قطعه کار	تصدومیت	عدم ترقار گرفتن صحیح قطعه کار در سه نظام	۵	۵	۴	پرتاب شدن قطعه کار	۱۲۰	۳۰	۲	۳	۵	چک کردن مجدد اپراتور	آموزش اپراتور	اقدامات کنترلی پیشنهادی	-	-	تراشیدن سطوح خارجی	پرتاب شدن قطعه کار
۵	تراشیدن سطوح استوانه ای	گیر کردن لیاس کار در سه نظام	تصدومیت	گشاد و بند بودن آستین لیاس کار	۷	۷	۶	گشاد و بند بودن آستین لیاس کار	۱۷۸	۴۲	۳	۳	۷	استفاده از لیاس کار مناسب	آموزش مناسب	اقدامات کنترلی فعلی	-	-	تراشیدن سطوح استوانه ای	گیر کردن لیاس کار در سه نظام
۶	تراشیدن سطوح استوانه ای	باقي ماندن آچار سه نظام بر روی سه نظام	تصدومیت	سه انگاری	۶	۶	۷	سه انگاری	۲۱۰	۲۴	۲	۲	۶	دق و بازبینی اپراتور	دق و بازبینی اپراتور	اقدامات کنترلی فعلی	-	-	تراشیدن سطوح استوانه ای	باقي ماندن آچار سه نظام
۷	تراشیدن سطوح استوانه ای	خارج شدن قطعه کار از خرایی قطعه	تصدومیت	استفاده نکردن از قطعات بزرگ و نامنظم	۴	۴	۳	خارج شدن قطعه کار از خرایی قطعه	۶۰	۲۶	۳	۲	۴	استفاده از ابزار مناسب	استفاده از ابزار مناسب	اقدامات کنترلی فعلی	-	-	تراشیدن سطوح استوانه ای	استفاده نکردن از قطعات بزرگ و نامنظم
۸	تراشیدن سطوح استوانه ای	پاشیدن مایعات خنک کننده و حاوی ذرات فلز به صورت کارکر	تصدومیت	نبودن صفحات حفاظتی	۵	۵	۵	نبودن صفحات حفاظتی	۱۰۰	۳۰	۳	۳	۵	استفاده از صفحات حفاظتی مناسب	استفاده از صفحات حفاظتی مناسب	اقدامات کنترلی فعلی	-	-	تراشیدن سطوح استوانه ای	پاشیدن مایعات خنک کننده و حاوی ذرات فلز به صورت کارکر

RPN: Risk Priority Number

بحث

مطالعه بیانگر وجود خطرات ناشناخته بسیاری با ریسک بالا بود. خطراتی که در صورت تبدیل شدن به حادثه می توانند جان کارکنان را گرفته و به وسائل و روند تولید

علیرغم اینکه در ابتدا به نظر می رسید که خطرات زیاد و بزرگی در این بخش ها وجود ندارد و کارکنان نیز به این مساله پافشاری داشتند، نتایج به دست آمده از این

مطالعه‌ای تحت عنوان شناسایی تجزیه و تحلیل خطرات شغلی در یکی از شرکت‌های تولید شیر که توسط Rezvani انجام شد نشان داد که در بین خطرات احتمالی موجود در این شرکت سروصدای ناشی از تجهیزات خط تولید از جمله دستگاه تترایپک و دستگاه سبدشوی (۶۴٪) و پس از آن خطراتی مثل استنشاق بخارات سود و اسید(۳۲٪) و سوختگی ناشی از اسید و سود(۳۲٪) بیشترین فراوانی نسبی را به خود اختصاص دادند. در این مطالعه تعداد مشاغل مورد بررسی ۲۸ شغل و تعداد خطرات شناسایی شده ۳۸۰ خطر بوده است(۱۰). در تحقیقی که در یکی از شرکت‌های پالایش نفتی تحت عنوان "بررسی خطرات منجر به ایجاد حوادث در یکی از شرکت‌های پالایش نفت" به وسیله Asadi انجام شد نشان داد که خطر سقوط از ارتفاع با فراوانی نسبی(۱۲٪) و سپس خطر لیز خوردن با فراوانی نسبی(۱۰٪) در شرکت مورد بررسی منجر به ایجاد حوادث شده است. تعداد کل خطرات شناسایی شده ۴۲۵۰ خطر بوده است(۱۱).

مهیا کردن شرایط یعنی اینکه در سازمان یک فرهنگ ایمنی ثبت ایجاد شود، در یک فرهنگ ایمنی مثبت همه اعضای مجموعه از مدیریت گرفته تا کارکنان همگی نسبت به رعایت و ارتقاء ایمنی تعهد دارند(۱۲). طبعاً نه تنها فرهنگ سازمان بلکه فرهنگ جامعه نیز باید تقویت‌کننده ایمنی باشد. شرایط اقتصادی سازمان نیز عاملی کاملاً تأثیرگذار می‌باشد. این به نوبه خود باعث کاهش سطح ایمنی سازمان و بروز حادث بیشتر می‌شود. خود این حادث باعث خسارت‌های مستقیم و کاهش کیفیت و کمیت تولید می‌گردد. این یعنی بهره‌وری و سود کمتر که خود باعث کاهش بودجه ایمنی عوامل سازمانی و تأثیر بر روند پیشرفت و یا پیشرفت ایمنی سیستم می‌شود(۴).

نتیجه‌گیری

با توجه به بالا بودن نمره اولویت خطرپذیری(RPN) در برخی از فعالیت‌ها مانند جابجایی و حمل و نقل اجسام و

خرسارت وارد کنند و خدمات مادی و معنوی جبران ناپذیری را برای مجموعه به جای بگذارند. مساله خیلی مهم این است که همیشه خطراتی که به چشم نمی‌آیند و یا کوچک انگاشته می‌شوند بسیار خطرناک و تهدیدکننده هستند، چرا که هیچ اقدام کترلی و پیشگیرانه در خصوص آنها صورت نمی‌گیرد و در نهایت روزی منجر به بروز حادثه می‌شوند. نکته قابل توجه دیگر این بود که اغلب خطرات شناخته شده در حالی سیستم را تهدید می‌کردند که می‌شد به راحتی و با صرف کمترین هزینه آنها را حذف یا کترل کرد، در حالی که حوادث ناشی از آنها می‌توانست مجموعه را متتحمل خسارات هنگفتی کند(۴). نکته بسیار مهم در این مورد آن است که نباید در مورد به کارگیری روش FMEA دچار ساده نگری شد. شناخت دقیق خطرات سیستم و به تبع آن شناسایی اختصاص اعداد دقیق متناسب با احتمال واقعی بروز شدت پیامد خطر و بالاخره تعیین تکلیف ریسک با توجه به کترل‌های پیشنهادی، سه مرحله ارزیابی ریسک هستند که اشتباہ یا لغزش در هر یک، نتایج ارزیابی ریسک را مخدوش می‌نماید و قطعاً از همین نقطه حادثه ایجاد خواهد شد. اینکه خطری در مرحله شناسائی اصلاً دیده نشود، عدد ریسک آن اشتباہ(بويژه کم) محاسبه شود یا خطری توسط سلسله مراتب اقدامات ایمنی به سطح قابل تحمل سازمان کاهش نیابد هر سه به معنای صدور مجوز وقوع حادثه است. لغزش‌هایی از این دست این امکان را فراهم می‌کنند که چنین خطراتی در هیچ کجای برنامه‌ریزی سازمان مانند نظارت‌ها، بازرگانی‌ها، اندازه‌گیری‌ها و تخصیص منابع دیده نشود(۵). همچنین در صورتی که عدد اختصاص داده شده برای ریسک هر خطر به صورت اغراق‌آمیزی بزرگ باشد آنگاه مجموعه با تعداد زیادی خطر مواجه است که به صورت کاذبی از اولویت بالایی برای کترل برخوردارند و اصلاح آنها هزینه‌های سنگینی را بر سازمان متتحمل خواهد کرد که این مساله می‌تواند باعث دلسربدی مدیریت از انجام اقدامات اصلاحی به دلیل هزینه‌های زیاد آن شود(۹). در

کایزن (بهبود مستمر)، تعمیرات و نگهداری مستمر و نصب تابلوی دستورالعمل فرایندکاری باعث دستیابی به کنترل یا حذف خطرات شد که نشاندهنده مفید و کارا بودن روش FMEA می‌باشد.

فرزکاری می‌توان با استفاده از اقدامات کنترلی موثری چون کلاس‌های ایمنی، ممیزی داخلی، اجرای فرهنگ S⁵ (Seiri ساماندهی؛ Seiton نظم و ترتیب؛ Seiso پاکیزه سازی؛ Sekitsu استاندارد سازی؛ Shitsuke انضباط)

منابع

۱. Kapp S.why job safety analysis work. National Safety Council, Safety & Health Publication, ۱۹۹۸.
۲. U.S. Department of Labor. Job hazard analysis. Occupational Safety and Health Administration, OSHA Publication; ۲۰۰۱.P. ۳۶۴۵-۷۰۱.
۳. International Labour Organization. Prevention of major industrial accidents, Geneva: International Labour Office; ۱۹۹۱.p. ۴۵-۷.
۴. Spath PL. Using failure mode and effects analysis improve patient safety. ARON J۲۰۰۳; ۷۸(۱): ۱۶-۳۷.
۵. Khosravi S. Using FMEA in accidents risk analysis in a regional electric company, Ghods Nirou journal, ۲۰۰۵; ۱۴: ۲۵-۳۷.
۶. Halvani GH, Zare M. Safety system engineering and risk management. Tehran: Asare Sobhan Publication; ۲۰۰۸. [Persian]
۷. Mohammadfam I. Safety engineering(thechniques of identifying, evaluation and control of hazards in industrial environments). ۲nd ed. Tehran: Nashre Fanavar: ۲۰۰۳.p. ۱۱۰-۱۲۰.[Persian]
۸. US Department of Defense. Military standard, procedure for performing a failure Mode, Effects and critically Analysis. Washington: Department of Defense; ۱۹۸۰.p. ۲۷-۳۲.
۹. Hashem S, Kouhpaei A. Fire risk assessment. Tehran: Fanavar Publication; ۲۰۰۶.P. ۴۰-۴۱.
۱۰. Rezvani Z, Gholami M. Identifying analysis of occupational hazards in a milk company. Tehran: First National conference of Safety Engineering and Management; ۲۰۰۵.
۱۱. Asadi A. The Investigation hazards make accidents in an oil refining company, First symposium of Occupational Health and Safety in oil refining companies in ۲۰۰۳.
۱۲. Sneor A. Rectifying FMEA the inter crossing method. Reliability and maintainability symposium; ۲۰۰۳.P. ۳۷۱- ۳.